

DRIFTSKONTROL

**Kelstrup-Jyderup Vandværk
 v. Carsten Gjedde
 Jyderupvej 29
 4560 Vig**

Analyserapport nr. 20190508/007
 9. maj 2019
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Filter 2 Bøgebjergvej 14	
Temperatur	9,5 °C	Prøvedato:	2019-04-23 Kl. 08:23
		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,6		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	62,3		DS/EN27888	2%
ltt	O ₂ mg/l	4,6		DS/EN 5814	5%

--	--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)



Karin Spanggaard, EH, laborant