

OMPRØVE

**Kelstrup-Jyderup Vandværk
 v. Carsten Gjedde
 Jyderupvej 29
 4560 Vig**

Analyserapport nr. 20190508/009
 9. maj 2019
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve


DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	13,7 °C	Prøvested:	Køkken Jyderupvej 18
Lugt*	Ingen lugt	Prøvedato:	2019-04-23 Kl. 08:34
Smag*	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve*	Let gullig		
Udseende*	Klar		

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	46,0	>30	DS/EN27888 2%
Itt	O ₂ mg/l	8,6		DS/EN 5814 5%

--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.
Opflg. på prøve af 2019-04-01 rapport nr. 20190410/012

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)


 Karin Spanggaard, EH, laborant